

1975年大分中部地震の震源破壊・地割れ・斜面崩壊について
正会員 川崎浩司 同 松村晃 同 ○ 山本俊雄

I)まちがき: 1975年4月21日に大分県中央部に地震が発生し、大分郡湯布院町、庄内町、玖珠郡九重町、直入郡直入町に集中的被害をもたらしている。この地震は、震源深さが0~10kmの内陸型、浅発性地震で、鉛直動が比較的激しかったことは、写真1の奥双石の住家で、鉛直動によって窓の敷居に鏡台がはねあがされた状態の例によっても示される。なお、地震発生前の降雨量は、日本道路公団別府阿蘇有料道路管理事務所(九重町大字田野字上野)によると、4月16日に64mm、20日に22mm、九州電力 幸野発電所(湯布院町大字下湯平字幸野)によると4月20日に36mmとそれを記録されている。この事は、本地震の災害に影響を及ぼしたと思われる。なお、本報告は著者等の調査とその後の文献調査の総合的考察の一部である。

II)調査報告: 1)湯布院町花合野・湯平地区: 斜面地区的石積擁壁の崩壊。斜面崩壊により湯平地区的急傾斜面のせり出しにより建物の被害が認められた。特に花合野附近より以南では緩傾斜地を段状に石積擁壁で整地し水田を耕作しているが、いたる所で擁壁が崩れていった。湯平温泉街は石置式の街路で、その1口端東側背後斜面が高さ10数メートルの急傾斜地で、下半分はコンクリートの部分補強をした石積擁壁であるが、この斜面は8軒の旅館を西側の谷側方向へ10~20cm押しした。前面の道路によって基礎部が抱束されているので、2階部分以上が押し出された状態を図1に示す。

2)平原地区: この地区は川と流域の段状水田に北面し、南側に時山台地の北端が亘ってあり、宅地および水田は、いずれも石積の擁壁で段状によってあり、宅地の擁壁(高さ1~2m)はほとんど崩壊し(写真2)、それに伴う地盤崩壊、水田の谷側部分の地盤移動また地割れの被害がみられた。3)庄内町内山地区: 震源に最も近い地区であり、写真3に示すように水田に地割れが生じ、また集落東南に北→南方向ある地割れが走っており水田の



写真1 上下動によってはねあがれた鏡台(奥双石)
(毎日新聞社本社提供, 4月21日撮影)




図1 湯平温泉街の斜面移動の模式図





写真2 平原地区擁壁崩壊 (5月2日撮影)

被害を助長し、石積擁壁の崩壊(写真4)はいたる所でみられ特に、宅地においては建物の移動、傾斜、崩壊を引き起こし、水田ではいたる所で低いものが崩壊している。

4) 九重町奥双石^{奥双石}：急傾斜面附近または、やや離れた侵食段丘上に集落があり、低地の水田側に面した各宅地の石積擁壁が数個所で崩壊し、崩壊にいたらないものも内側に地割れを生じた(写真1)。南東はず水の位置に大規模の斜面前壊によって保安林がかなりの被害を受けている(写真6)。また宅地背後の急傾斜面に縦の亀裂、前面谷側に地割れが生じている場所もあり、水田においては谷に平行に延長50~60mにわたり地割れが生じていた。5) 九重町寺床地区：周囲を急傾斜面に囲まれた直径約1kmの盆地にあり、旧湖床を干拓して水田とした泥炭平坦地である。集落東側部分の東西方向に大きな地割れ(南北20m)が発達して発生し、あせが流れ方へ崩壊している。(写真7)他の地区と同様に、石積擁壁の被害は多く、水田、畠等に大きな被害を与えており、



写真4 内山地区擁壁の崩壊(5月2日)




写真5 久童町奥双石地区の擁壁崩壊(5月2日撮影)

参考文献 1)片山恒雄他2人:1975年大分県中部の地震による土木構造物の被害,生産研究 VOL27,NO9,東京大学生産技術研究所,1975年9月. 2)建設省建築研究所:1975年大分県中部に発生した地震被害調査報告,1975年5月.

3) 望月利男他5名, 1975年4月21日大分県中部の地震調査報告, 東京都立大学, 1975年7月。4) 望月利男他: 1975年大分県中部の地震調査報告(その1, その2), 日本建築学会昭和50年度大会学術講演梗概集, 1975年10月。5) 川崎浩司, 松村晃他, 伊豆半島沖・大分県中部地震被害調査報告(その2 ~ その3), 同上。6) 川崎浩司, 松村晃他, 1975年大分県中部地震被害について, 神奈川大学工学部研究報告, 第14号, 1976年3月。(※神奈川大学工学部助教暨※ 同助手)




写真6 奥双石地区の斜面崩壊(5月2日撮影)