

## 神奈川大学23号館の地震・台風時の挙動

大熊 武司\* 島﨑 和司\*\* 安井 八紀\*\*\*

# Response of the 23th building during earthquakes and typhoons

# Takeshi OHKUMA\*, Kazushi SHIMAZAKI\*\*, Hachinori YASUI\*\*\*

## 1. はじめに

神奈川大学では、1998年、創立70周年記念として横 浜キャンパス再開発事業を開始し、2001年3月末、本館 (1号館)が角形鋼管 CFT 柱と鉄骨梁で構成される複合 構造により、また、工学部の講義棟・研究棟の一部が統 合(23号館)されて免震構造により新築された.この再 開発事業にあわせて1999年度末、大学の支援のもと、工 学部建築学科・工学研究科建築学専攻の構造システム系 教員をコアーメンバーとする「地震・台風災害の制御低 減研究プロジェクト」がスタートした(神奈川大学 TEDCOM プロジェクト、ホームページへのアクセス:

"TEDCOM プロジェクト").

本プロジェクトの大きな目的の1つに「地震時・台風 時の実挙動観測」があり,完成後直ちに観測を開始した. 成果の一端は2002年3月に開催した「地震・台風災害の 制御・低減に関するシンポジウム」において報告させて 頂いたが,東日本大震災をもたらした本年3月11日の東 北地方太平洋地震では本学も震度5強の大きな地震に見 舞われ,また,9月の台風15号では21日に最大平均風 速約20メートル毎秒の強風に曝された.

残念ながら,3月11日当時は地震観測システムが定期 点検中で観測記録は限られたものになってしまったが, 台風15号時の23号館(免震棟)の挙動について分析が 一段落したこの機会に,東北地方太平洋地震時および台

- \*\*Professor, Dept, of Architecture
- \*\*\*泉創建エンジニアリング都市環境技術研究所
- \*\*\*Izumi Sohken Engineering Co., Ltd.

風 15 号時の挙動を、これまでの観測記録を踏まえながら 報告させて頂くことにした.

## 2. 23 号館概要

23号館は、写真1に示すような地下2階・地上8階・塔屋 2階の工学部研究室、実験室、講義室及び図書館書庫から なる建物である. 軒高は30.05m, 最高部高さは39.25mで, 階高は地上階3.7m, 地下1階実験室は5.0m, 地下2階書庫 は6.0mである. 構造種別は鉄筋コンクリート造で, 地下 2階と地下1階床の間に免震部材を設置した免震建物とな っている. 免震部材には、アイソレータとして天然ゴム 系積層ゴム、エネルギー吸収部材として鉛ダンパー及び 鋼棒ダンパーを用い、上部構造の重心と免震部材の剛心 が一致するように配置されている. 上部構造の架構形式 は、X方向(長手方向), Y方向(短手方向)共に純ラーメン 構造とし、下部構造(地下2階部)は、上部構造の基礎部と して十分な剛性, 耐力を持つ剛構造としている. 基礎は、



写真1 神奈川大学23号館 遠景

<sup>\*</sup>名誉教授、工学研究所客員教授

<sup>\*</sup> Professor Emeritus

<sup>\*\*</sup>建築学科 教授

鉄筋コンクリート造べた基礎とし、GL-14m付近より現れ るN値50以上の工学的基盤である相模層群砂礫層に直接 支持させている<sup>1/2)</sup>.

## 3. 地震時の挙動

## 3.1 地震観測概要

## 1) 地中観測

地中および地表での振動計測はボーリング坑を利用して、工学的基盤レベル(GL-21.8m)と地表レベル (GL-1.5m)において各々3成分の振動計測を行っている.工学的基盤以浅の地盤は主にローム層で構成され、 N値10以下の軟弱層がGL-21.8mまで堆積している.

## 2) 高さ方向観測

設置した地震計はサーボ型加速度計(一部サーボ型速 度計を併置)で8階,6階,3階,B1階,B2階の5箇所に, 各設置階共にほぼ同位置に設置してある.設置位置およ び観測成分(X,Y,Z方向)を図1に示す.

## 3) 平面方向観測

免震層の平面的な挙動の観測のため、図2,写真2に示す ように、長手方向の両端(X1-Y3, X20-Y3)に、X, Y2 方向の免震層の相対変形が計測できるように変位計を設 置し、同一位置の免震層下部に3方向地震計を設置し、そ れぞれの位置での入力地震動を計測している.

これらの地震観測装置の内,地中観測と高さ方向観測 の装置は、2011/3/11東北地方太平洋地震時においては点 検中で、記録がとれていない。

#### 3.2 これまでの観測結果<sup>3)-10)</sup>

## 1) 高さ方向観測

2011/3/11東北地方太平洋地震時においては点検中で, 記録がとれていないため,これまでの記録のうちで最も 震度が大きかった2005年7月23日千葉県北西部地震の記 録の最大加速度を高さ方向にプロットしたものを図3に 示す.工学的基盤であるGL-25.5mで,500mm/sec<sup>2</sup>程度で あった最大加速度は,地表面近くで3倍に増幅されている が,建物への入力はおよそ1/2~1/3となり,工学的基盤 とほぼ同じ値となっている.免震層でそれが約1/2に低減 され,建物上層部ではほとんど増幅されておらず,免震 効果が確認できる.また,上部構造の加速度分布はほぼ 一定であり,剛体的に振動しているといえる.

## 2) 平面方向長期変動

図2に示した変位計測位置においては、竣工後1年を経 過した後、免震装置の変形を下げ振りを用いた手動によ





因3 2005 年7月23日千葉県北西部地長の5 大加速度の高さ方向の分布

る計測を,2005年からは地震観測装置による計測を行っ ている.図4はX1-Y3の積層ゴムと(図2の左側)とX20-Y3 の積層ゴム (右側)の変位量の経過をコンクリートの表 面温度とともに示している.符号は、図2に示したX,Y 両方向の矢印の方向を正としている.

X方向変位は、未計測期間である竣工後1年までの間 で、コンクリートの乾燥収縮により全体的に内側に変 位し、その後コンクリート温度の上下とともに、収縮 量が変動している.Y方向変位は、地震や強風などの イベント時に変位しており、免震層に残留変形が生じ ていると考えられる.強風時にY方向が大きく変位し ているのは、Y方向の風に対して壁面の見付け面積が 大きいためと考えられる.

## 3.3 2011/3/11東北地方太平洋地震

## 1) 地震動記録

図5にX1-Y3位置の本震の加速度記録の時刻歴を示 す.入力加速度は50秒過ぎから大きくなり始め、200 秒程度でおおむね収まるが、その後は4~5秒程度の周 期の波が続いている.入力加速度のフーリエ振幅スペ クトルを300秒間と各100秒区間に区切ったものを横軸 を周期として図6に示す.全300秒区間,0-100,100-200 秒区間では1-4秒の周期の波の振幅が大きいが、200秒



#### 図 6 X1-Y3 の加速度記録のフーリエ振幅スペクトル



図 7X1-Y3 の加速度記録の応答スペクトル(h=0.05)

以降では3秒以下の波の振幅は小さく、X方向で4-7秒、Y 方向で7-8秒の周期の波の振幅が大きい. 図7にh=0.05の 応答スペクトルを示す. 速度応答スペクトルを見ると, y 方向では1秒強から10秒程度までほぼ一定であり,速度一 定域がかなりの長周期まで続いており、周期が10秒程度 では応答変位一定域になっていない.

## 2)入力地震動の位相差

図8にX1-Y3,X20-Y3に設置した建物の両端での免震層 への入力加速度の相関をX方向, Y方向それぞれ示す.図 8(a)は本震,図8(b)は加速度記録が最も大きかった余震で ある.比較のため、過去に最大加速度記録を示した 2005/7/23 千葉県北西部地震を図8(c)に示した. y=xの直 線上で推移していれば、両端部の入力加速度が等しいこ とになり、ループ形状になっていれば、両者に位相差が あることになる. 図8(c)に示すように過去の関東地方の 地震動では形状がループ状で、位相差が現れる傾向にあ った. 今回の本震ではX方向ではあまり位相差は見られ ないが、Y方向は楕円状になり、ある程度の位相差が見 られる.

## 3) 免震層の相対変位記録

図9に0秒時の変形を初期値とした免震層のX1-Y3位置 の相対変位記録の時刻歴を示す。100秒から200秒の区間 で大きな応答値となっており、x方向で最大65.7mm, y 方向で最大56.8mm の変形となっている.入力加速度の 小さい200秒以降も小振幅で変形している.図10に入力加 速度と同様に区間分けをした時刻歴のフーリエ振幅スペ クトルを示す. 全300秒区間, 0-100, 100-200秒区間では 2-2.5秒の周期の波の振幅が大きく、建物がこの周期で揺 れているものと考えられる. 200秒以降では3秒以下の波 の振幅は小さく,加速度波形と同様に長周期の波の振幅 がやや大きい.

図11に建物の両端の免震装置の変位記録のY方向の相 関を示す. 横軸にX1-Y3のY方向変位を,縦軸にX20-Y3の Y方向変位をとってプロットしている.最大変形時には 45°の線から外れ、捩れを伴う振動をしている. 図12は、 縦軸に両端のY方向変位から求めた捩れ角をとり、横軸 にX1-Y3のY方向変形をとって示した関係である.最大 のねじれ角はY方向最大変形時とは異なる時刻で生じて おり、ねじれによる最大変形の増大を考慮する場合、水 平変位の最大値とねじれによる変形の最大値の絶対値和 よりは少ないといえる.

## 4) 免震層の地震応答解析

計測された記録をシミュレーションするために立体弾 塑性解析プログラム(RESP-T)<sup>11)</sup>により動的解析を行っ た. 解析モデルは平面的な捩れ応答を検討するため, 図





80.-



図 13 解析モデル

13に示すように上部構造は剛体振動するとして、全層の 重量を基礎梁フレームの各節点に集中させた.スラブの 面内剛性を考慮するため、スラブ厚200mmのシアパネル 要素を組み込んだ.

免震装置は4本のバネに置換したMSSモデルとした.積 層ゴム600 φ 82基, 800 φ 12基, 鉛ダンパー24基, 鋼棒ダ ンパー20基を本建物の配置に準じて配置した.

2基1組となっている鉛ダンパーは、2倍の剛性と耐力を 持つ1基の鉛ダンパーとして設置した.免震装置の復元力 特性は、設計値を参考にして表2に示す値を設定した.鉛 ダンパーの復元力特性は、これまでの地震時のシミュレ ーションにおいては図14の破線となるよう設定していた が、今回は設計値そのままの値とした.入力地震動は、 X1-Y3で記録された水平2方向の加速度記録とした.

図15にX1-Y3とX20-Y3におけるX,Y両方向の解析結果 と計測記録の時刻歴の比較を、図16にX1-Y3の変形の大 きい区間の時刻歴の比較を示す. 残留変形に多少の違い はあるが,おおむね対応している. 図17は両端のY方向 変位をXY軸にとり,その相関を計測値と比較して示した ものである. 解析結果はあまり45°の線から外れていな く,計測結果に比べてねじれが少ない結果になっている.



#### 表2 免震装置の基本特性

免震	外径	初期	二次	降伏せ	降伏	
装置	(mm)	剛性	剛性	ん断力	変位	
		(kN/mm)	(kN/mm)	(kN)	(mm)	
天然ゴム系	$600 \phi$	0.92	_	_	—	
積層ゴム	$800 \phi$	1.23	—	_	Ι	
鉛ダンパー		11.76	0.62	24.5	8.3	
鋼棒ダンパー		7.84	0.25	254.8	32.5	









図 16 解析と実測の応答変位の比較(主要動部分)



図17 免震層の復元力

これは、解析がX1-Y3で記録された波を均一入力として 算定しているが、実際は図8(a)に示したようにY方向入力 加速度は両端で位相差があり、この入力地震動の相違に よルねじれ振動の隆起が考慮されていないためと思われ る.図17に解析から求めた免震層の復元力を示す.地震 時の実測値による復元力特性は、上部構造の加速度記録 がとれていないので、推定できていない.解析結果から 見ると、鋼棒、鉛両ダンパーが塑性化している.写真3 は、鋼棒ダンパーの状況であるが、ペンキが剥離し塑性 化した状況が伺える.

これらの結果より、ここで用いたモデルにより免震層 の地震時挙動がシミュレーションできることがわかった ので、今後は建物両端での入力地震動の相違による影響

(位相差入力)が建物の捩れ振動にどのように影響し, 耐震性能の評価にどのように関わってくるかを検討する 予定である.

#### 3.4 データ公開

23号館で観測された地震動記録は公開されており、サ ーバーには、以下のアドレスよりアクセス可能である. http://www.arch.kanagawa-u.ac.jp/TEDCOM/

これまでに観測されたデータのうち、23号館B2階の水 平最大加速度値が5gal以上を記録したデータで、観測後 およそ1年を経過したものを公開している.現在は図18 に示した59記録を公開している.今回の地震のように震 度が5を超えるような地震の場合には、計測値の最大値と 波形図を速報として掲載している.

## 4. 強風時の挙動

#### 4.1 風観測概要

風観測は,図23に示す塔屋屋上の南西側隅角部(建物 最高高さから2.5m,地上41.75m)に設置された風車型風 向風速計(日本エレクトリック・インスツルメン



写真3 鋼棒ダンパーの状況

×.							TEDCOM <sup>学校法人</sup> 神奈川大学 PROJECT					
7	トーム 建物デー	- 々 地 愁データ	地震記録	報识(総	22	参支	「文献	<del>7</del> -	包利用	TE	DCOM	
11	北京教師 「新聞毛索」と	ネル、 記録データ	初白ンロード	方法								
10	SCADIC 91961/12-	1.10 00300 >	луун т,	()/A								
3	全観測点のデータ	収録状況										
-												
	表中の〇をクリックする	ると波形図と詳しいデ	ータが見られま	ŧŧ.								
		1			1770-3C	1015	御師	すべちの		各間わじめ		
No.	発生日 震源時	震央 地名	緯度	経度	km	Mj	廣 反 排奈川区 神大寺	液形 図#	データ	·元編 波形 図*	データ	
59	2011/4/21 22:37	千葉県東方沖	35*40.5	140°41.11	46	6.0	3	0		0	0	
58	2011/4/19 23:10	茨城県南部	36*10.11	139*48.4	53	5.0	3			0		
57	2011/4/19 02:37	神奈川県東部	35*33.21	139*40.01	84	4.2	2					
56	2011/4/16 11:19	茨城県南部	36*20.4	139°56.7'	79	5.9	3					
55	2011/4/12 8:08	千葉県東方沖	35*28.91	140*52.01	26	6.4	3	0	0			
54	2011/4/11 17:16	福島県浜通り	36*56.7'	140°40.3'	6	7.0	4					
53	2011/4/7 23:32	宫城県沖	38*12.21	141*55.2*	66	7.1	2					
52	2011/3/16 12:52	千葉県東方沖	35* 48.0'	141° 0.0'	10	6	3	-	-			
51	2011/3/15 22:31	静岡県東部	35*18.0	138*42.0	10	6	3	-	-	0	0	
50	2011/3/11 15:15	茨城県沖	36* 0.0'	141°12.0'	80	7.4	3	-	-	0		
49	2011/3/11 14:46	東北太平洋	38* 0.0	142°54.0'	10	9	5強	-	-		0	
48	2010/12/6 3:20:02	千葉県北西部	35*39.21	140*10.11	68	4.3	2	-	-			
47	2009/12/18 05:41	栃木県南部	36*20.0	139°43.11	78	5.1	3			-	-	
46	2009/9/4 11:30	千葉県北西部	35*48.8	140*5.5'	67	4.5	3			-	-	
45	2008/8/11 05:07	駿河湾	34* 47.11	138*29.91	23	6.5	4					
	0000 /0 /0 10 FF	<b>市海道市</b> 本油	22*7.61	100*040*	000	80	0					

図 22 公開中のデーター覧

ト,N-262LVS)による風向・風速,, 建物 8 階に設置され た加速度計による加速度の 3 成分(東京測振,SS-1:FS 500mm/s<sup>2</sup>)によっている.加速度測定点における加速度の 測定方向は,測定点 P1 においてはX 方向およびY 方向, 測定点 P2 においては Y 方向である.



風向・風速および加速度のデータはサンプリング周波 数 50Hz で常時時刻歴がハードディスクに記録され,弱 風時から強風時のデータの解析が可能である. なお,加 速度データは不要なノイズ等を除去するため,20Hz のロ ーパス・フィルター(NF 回路設計ブロック,P-84)を施した 後 A/D 変換している.

また,避雷等の理由により風向・風速計の設置高さが 十分高くできなかったため,観測される風速は風向によ っては建物自身の影響を受けるものと予想された.そこ で,風洞実験により風向毎の平均風速の増減率を調査し, その結果に基づいて平均風速を補正した.ここでいう平 均風速は,この補正した平均風速である.

#### 4.2 これまでの観測結果

2001年7月の観測開始以来,23号館に接近した台風と しては200115号台風(9月11日に最接近),200709号台 風(9月7日に最接近)および201115号台風(9月21日に最 接近)である.いずれの台風時においても横浜地方気象台 では,最大瞬間風速として30m/sを超えるような強風の 記録が得られている.それぞれの台風接近前後の風向風 速および応答加速度の時刻歴を図24に示す.なお,この 内0115号台風を含む2001年~2004年の観測データにつ いては,文献12)~17)によって公表されている.

#### 1) 横浜地方気象台と23号館の風向風速の関係

図 24a) 200115 号台風および b) 200709 号台風に示すように, 23 号館の風向および風速は横浜地方気象台のそれらに良く対応している. 201115 台風においては風速計のトラブルのため, 23 号館における風速を測定することができなかったが,図 24c)に示す横浜地方気象台の風速が23 号館における風速とみて良いものと考えられる.



図24 台風時の風向風速および応答加速度

## 2) 応答加速度のスペクトル特性

図 24a)に示す風速および応答加速度が大きな時刻 TI とそれらが小さな時刻 T2 における加速度応答スペクト ルを図 25 に示す.

平均風速が 5m/s 程度で 8 階での最大応答加速度が 1mm/s<sup>2</sup>程度である時刻 T<sub>2</sub>では Y1 成分および Y2 成分共 に 1.6Hz および 1.8Hz 付近に明瞭なピークが認められる. 一方,平均風速が 10m/s 程度で 8 階での最大応答加速度 が 7mm/s<sup>2</sup>程度である時刻 T<sub>1</sub>においては Hz~2Hz にか けてパワーは大きいが明瞭なピークはない. 時刻 T<sub>2</sub>における 1.6Hz 付近のピークは Y 方向の固有 1 次振動によるもので, 1.8Hz 付近のピークは捩れの固有 1 次振動によるものである.時刻 T<sub>1</sub>における 1Hz~2Hz に かけてのブロードに卓越した領域は, Y 方向振動と振れ 振動による減衰がそれぞれ増加したことによってそれぞ れのパワースペクトルのバンド幅が広がり, 2 つのピー ク付近の領域が重なり合って不明瞭になった結果である.

また,風速が高く応答の大きい時刻である T1 時の卓 越周期は,免震層の非線形性によって長くなっているこ とがわかる.

図25の時刻 T<sub>1</sub>における Y1 および Y2 の加速度時刻歴 を用いて Y 方向の並進成分と捩じれ成分を分離し,それ らの時刻歴から求めたパワースペクトル密度を Y1 およ び Y2 のパワースペクトル密度と比較して図 26 に示す.

同図に示すように、重なり合っていた領域が明瞭なピ ークをもつY方向並進成分と捩れ成分に分離できている ことが分かる,なお、この捩れ成分は、Y2 成分測定点で の値に換算した加速度であり、P2 測定点においては、並 進成分による加速度より捩れによる加速度が上回ってい ることがわかる.因みに、対象データに対して捩れ中心 を推定した結果,捩れ中心の位置はデータ毎にばらつい ており、その標準偏差は2.9m、平均的には設計時に想定 した免震層の剛心位置(図 23 の A 点)から約 12m 北側(図 23 の C 点)である.



図 26 並進成分と捩れ成分のパワースペクトル密度

以上のことから,免震層は風速の高まりと共に塑性化 が進行していること,風力の捩じれ成分によって捩じれ 振動が生じ,無視し得ないことが明らかになった.

## 3) 固有振動数と減衰定数

図 27 に応答加速度と固有 1 次振動数の関係を,図 28 に応答加速度と固有 1 次振動数における減衰定数の関係 を示す.ただし,捩れ成分については P2 の位置(図 23 参照)での Y 方向の加速度に換算している.また,同図 には文献 18)による起振機実験による結果,2001 年 9 月 18 日に東京湾を震源地とする M4.2 とする地震の際に地 震観測によって得られた結果も併せて示している.

固有1次振動数は、いずれの方向においても応答加速 度が大きくなるに従って低くなる傾向が認められる.最 大応答加速度が1.0mm/s<sup>2</sup>以下では、X およびY 方向共に 約1.6Hz である.得られた風応答の大きさの範囲では、 Y 方向の固有振動数は1.5Hz を若干下回る程度まで低下 している.さらに、最も大きな最大応答加速度(X 方向 65.4mm/s<sup>2</sup>,Y 方向75.2mm/s<sup>2</sup>)が記録された地震時には、 X,Y 両方向共に約1Hz まで固有振動数が低下している.

減衰定数は、固有1次振動数とは逆に、応答加速度が 大きくなるに従って両対数軸上で概ね直線的に大きくな る傾向が認められる.また、固有1次振動数に比較して 推定値のばらつきが大きい.減衰定数の値としては、最 大応答加速度が1.0mm/s<sup>2</sup>以下では、X方向では2%前後、 Y方向および捩れで2~8%である.得られた風応答の大 きさの範囲では、Y方向で10%を上回る程度まで増加し ている.さらに、地震時には18~20%の減衰定数となっ ている.



図28 応答加速度と減衰定数の関係

## 5. おわりに

1995年1月の阪神・淡路大震災を契機に急速に増え始 めた免震建築物がこの3月,初めてといえる大地震に見 舞われた.日本免震構造協会は特別調査委員会を設置し, この地震に対する免震・制振建築物の挙動について,調 査・解析・評価し,効果の確認と課題の抽出を行うこと にし,その中間報告を9月に開催された第14回免震フォ ーラムにて公表した<sup>19</sup>.免震建築物については,①建物 は今回の地震に伴う長周期地震動に対しても免震効果を 発揮した,②長く続いた本震と数多く発生した余震によ る多数回の繰り返し変動を受けた免震層に幾つかの変状 が発生した,ということが具体例とともに報告された.

「小振幅の振動による亀裂発生はない」と言われてき た鉛ダンパーが地震以前にすでに亀裂を生じていた,と いう事例も公表された. 建物竣工から今日に至る間に受 けた繰り返し変動によるものと考えられるが,今後,風 の影響を含めて原因について検討するとのことである. 因みに,風の影響の問題について,同協会は 2007 年 9 月に技術委員会内に耐風設計部会(委員長:大熊武司) を設置し,来年度刊行を月処に「免震建築物の耐風設計 指針」の作成を目指している<sup>20)</sup>. 高層免震建築物の耐風設計 指針」の作成を目指している<sup>20)</sup>. 高層免震建築物のよう な風に敏感な免震建築物が増えてきたことに対処するた めで,極めて希な暴風に対する安全性ならびに供用期間 中の累積損傷について具体的評価法を提示することを目 標としている.

免震建築物に限らず,建築物の対地震・台風安全性の 確保には「地震・台風時の実挙動の記録」が欠かせない. 関係者のご尽力によって,より多くの観測建築物が誕生 することを期待したい.

#### 参考文献

- 常木康弘,大熊武司,吉田和彦,23号館(免震校舎)の構 造設計,地震・台風災害の制御・低減に関するシンポジウム ー制振・免震構造と実挙動観測-,神奈川大学TEDCOM プ ロジェクト pp.43-46,2002.3
- 往本孝人,神佘川大学23号館の免震構造概要,神佘川大学 工学部報告, pp.5-6, 2002.3
- 3) 荏本孝久,山本俊雄,栗山利男:1号館・23号館の地震時 実挙動観測,地震・台風災害の制御・低減に関するシンポジ ウムー制振・免震構造と実挙動観測-,神奈川大学 TEDCOM プロジェクト pp.53-62, 2002.3
- 4) 栗山利男, 荏本孝久: 23号館の地震時実挙動観測に基づく

シミュレーションー制振·免震構造と実挙動観測-, 神奈 川大学TEDCOM プロジェクト pp.63-68, 2002.3

- 5) 栗山利男,山本俊雄, 茌本孝久, RC造免震構造建物の地 震観測結果に基づく動的挙動の検討,第一回日本地震工学 研究発表・討論会概要集, p.136, 2001年11月
- 6) 荏本孝久、山本俊雄、栗山利男、神奈川大学23号館(免震 棟)の地震時挙動 その1.地震観測システムおよび観測結 果の概要、日本建築学会学術講演梗概集、B-2、 p.567, 2002
- 内山正次,安達直人,引田智樹,大熊武司,神奈川大学23 号館(免震棟)の地震時挙動 その2.免震層の地震時復元 力特性,日本建築学会学術講演梗概集, B-2, p.5679, 2002
- 栗山利男,山本俊雄, 荏本孝久,神奈川大学23号館(免震 棟)の地震時挙動 その3.地震観測記録による動的解析結, 日本建築学会学術講演梗概集, B-2, p.571, 2002
- 島崎和司:平面形状の大きな免震建物の地震時の捩れ振動 を伴う挙動,日本建築学会技術報告集, No.23, pp.77~82, 2006年6月
- 10) 島崎和司:免震構造物の地震時挙動の実測結果と振動モデル,日本建築学会大会学術講演梗概集,B-2,pp.853-854,2009年8月
- 11) 構造計画研究所, RESP-T (3次元立体構造物の静的・動的 非線形解析プログラム)
- 12) 安井八紀, 大熊武司, 古賀仲一, 下村祥一: 中層免震建物 の強風時実挙動観測, 第17回風工学シンポジウム論文集, 2002, 445-450
- 13) 大熊武司, 安井八紀, 下村祥一, 小賀伸一: 学術フロン ティア推進事業: 地震・台風災害の制御・低減に関するシ ンポジウム, 資料, 2002.3, 69-80
- 14) 下村祥一, 大熊武司,安井八紀,古賀伸一:神奈川大学 23号館(免震棟)の風応答性状に関する研究,その3 地震応 答観測概要および常時微動測定,日本建築学会大会学術講 演梗概集 B, 2002, 207-208
- 15) 古賀伸一,人熊武司,安井八紀,下村祥一:神奈川大学23 号館(免震棟)の風応答性状に関する研究,その4 風応答観 測結果,日本建築学会大会学術講演梗概集 B, 2002, 209-210
- 16) 軽部英生、大熊武司、安井八紀、下村祥一:神奈川大学23 号館(免震棟)の風応答性状に関する研究、その5 弾塑性応 答解析による応答予測、日本建築学会大会学術講演梗概集 B、2002、211-212
- 17) 大熊武司, 安井八紀, 下村祥一, 小賀伸一:23号館(免震棟) の強風時実挙動観測, 学術フロンティア推進事業:地震・ 台風災害の制御・低減研究成果報告書, 報告会資料, 2005.7, 45-50
- 18)安達直人、引田智樹、内山正次、大熊武司:神奈川大学23 号館(免震棟)および新1号館の振動実験、その3.23号館(免 震棟)免震層の復元力特性、日本建築学会学術講演梗概集、 2001,811-812
- 19) 日本免震構造協会:東北地方太平洋沖地震に対する応答制 御建築物調査(中間報告),第14回 免震フォーラム,2011 年9月1日
- 20) 日本免震構造協会:委員会報告「免震建築物の耐風設計指 針案」, MENSHIN NO.71 2011.2